

Atenção: Aviso de segurança importante

Recolha voluntária de produto

Wagner atomizadores ultra-finos modelos – W 650 / W 660



Constatamos que os atomizadores ultra-finos W 650 /W 660 introduzidos no mercado a partir de Julho de 2007 podem apresentar um defeito de fabricação. Esse defeito pode levar a que o interruptor para ligar e desligar o aparelho no caso de manuseio desfavorável ou de queda ao solo do aparelho, o mesmo possa ficar exposto no exterior. Com isso, algumas peças baixo tensão ficam sujeitas a um contacto eventual – existindo portanto perigo de um choque eléctrico. Caso seja proprietário de um aparelho atomizador ultra-fino do tipo W 650 ou W 660 deve verificar a sua data de produção e o número de série do lote, tal como está demonstrado na fig. 1. Os aparelhos que disponham de um ponto verde colocado no lado superior da embalagem ou na face inferior do aparelho não se encontram afectados por esta medida de recolha voluntária – ver fig. 2.

Reenvio ao fabricante




Fig. 1

Número de série do lote afectado



Não reenviar ao fabricante

Os aparelhos com o ponto verde já foram controlados.



Fig. 2

Imagem da parte inferior do aparelho

Todos os aparelhos a partir do número de série 549411/2008 ou com ano de fabricação 2009 e seguintes já foram controlados e não necessitam de ser enviados ao fabricante.

Ainda que até à data não tenhamos conhecimento de nenhum acidente imputável a este defeito, vimos no entanto solicitar que, caso possua um dos aparelhos atrás referidos, deixe imediatamente de o utilizar. Os aparelhos afectados foram comercializados em todo o território nacional nos mercados de bricolage, nos programas de homeshopping na televisão assim como na Internet.

Para obter mais informações, entre em contacto conosco pelo telefone: 0800 7740112.