

Atenció: AVÍS IMPORTANT DE SEGURETAT

Retirada voluntària de producte

Polvoritzador fi WAGNER Models – W 650 / W 660



Hem detectat que els polvoritzadors fins W 650 / W 660, venuts des del mes de juliol de 2007, poden tenir un defecte de fabricació. El defecte pot fer que l'interruptor principal de l'aparell, si aquest es veu sotmès a un esforç, especialment si cau, pugui sortir-se'n de la carcassa. Això faria que quedessin al descobert peces que condueixen corrent i existís el perill de descàrrega elèctrica.

Si té vostè un polvoritzador fi W 650 / W 660, comprovi la seva data de fabricació i el seu número de sèrie com es mostra a la figura 1. Els aparells que porten un punt verd a la part superior del seu embalatge o a la part inferior de l'aparell no estan afectats per aquest problema – veieu la figura 2.

retornar




Figura 1

Números de sèrie afectats



no retornar

Els aparells amb el punt verd ja han estat revisats.



Figura 2

Part inferior de l'aparell

Els aparells des del número de sèrie 549411/2008 o l'any de fabricació 2009 en endavant ja han estat revisats i no han de ser retornats.

Encara que fins avui no s'ha produït cap accident, si té vostè un aparell afectat, li demanem que deixi d'utilitzar-lo immediatament. Els aparells afectats van ser venuts en establiments de venda de materials de construcció d'un àrea àmplia, a través de telebotiga i d'Internet.

Revisarem el seu aparell immediatament de forma gratuïta. Després, li ho retornarem reparat i si no es pot reparar, li enviarem un de nou.

WAGNER està compromesa amb la màxima qualitat i demana disculpes a tots els afectats per aquest inconvenient. Per obtenir més informació trucada ens: +34/93/6 80 00 28.