

Attenzione: IMPORTANTE INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Richiamo volontario di prodotti

Spruzzatore a nebbia fine WAGNER modelli W 650 / W 660



W 650



W 660

Abbiamo appurato che gli spruzzatori a nebbia fine W 650 / W 660, in vendita dal luglio 2007, possono presentare un difetto di fabbricazione. Una conseguenza del difetto è che l'interruttore ON/OFF dell'apparecchio possa fuoriuscire dal corpo in caso di sollecitazioni sfavorevoli, soprattutto a causa della caduta dell'apparecchio. In questo modo rimangono scoperti dei componenti sotto corrente e sussiste il rischio di scosse elettriche.

Se siete in possesso di uno spruzzatore a nebbia fine W 650 o W 660, controllate la sua data di fabbricazione e il suo numero di serie come indicato nella figura 1. Gli apparecchi contrassegnati con un punto verde sul loro lato inferiore o sul lato superiore dell'imballaggio non ne sono interessati (vedere figura 2).

Spedire indietro




Figura 1

Numeri di serie interessati



Non spedire indietro

Gli apparecchi con il punto verde sono già stati controllati.



Figura 2

Immagine del fondo dell'apparecchio

Gli apparecchi a partire dal numero di serie 549411/2008 o prodotti dal 2009 sono stati controllati e non devono essere spediti indietro.

Sebbene fino ad oggi non si sia verificato alcun danno, se possedete un apparecchio interessato vi invitiamo a sospenderne l'uso. Gli apparecchi interessati sono stati venduti su tutto il territorio nei negozi di edilizia, nelle televendite e su Internet.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente numero telefonico: 0373-278552.

WAGNER si sente obbligato verso la massima qualità e si scusa per questo sconvolgimento con tutte le persone interessate.