

Attention : IMPORTANTES REMARQUES DE SÉCURITÉ

Rappel volontaire de produit

Pulvérisateur à débit réduit WAGNER – W 650 / W 660



Nous avons constaté que les pulvérisateurs à débit réduit W 650 / W 660, vendus à partir du mois de juillet 2007, peuvent présenter un défaut de fabrication. Ce défaut peut avoir l'effet suivant : si la contrainte est défavorable, spécialement en cas de chute de l'appareil, le dispositif de mise en/hors service peut sortir du boîtier. Les pièces conductrices d'électricité deviennent alors accessibles, entraînant ainsi un danger de décharge électrique.

Si vous possédez un pulvérisateur à débit réduit W 650 / W 660, nous vous prions d'en vérifier, comme représenté dans l'illustration 1, la date de production et le numéro de série. Les appareils comportant un point vert sur le côté supérieur ou inférieur de l'emballage ne sont pas affectés par ce rappel – voir illustration 2.

Renvoyer




Illustration 1

Numéros de série concernés



Ne pas renvoyer

Les appareils comportant un point vert ont déjà été vérifiés.




Illustration 2




Illustration du fond de l'appareil

Les appareils dont le numéro de série est supérieur à 549411/2008 ou ceux dont l'année de fabrication est postérieure à 2009 ont déjà été vérifiés et ne doivent pas être renvoyés.

Bien qu'aucun cas d'accident ne se soit produit, nous vous demandons instamment d'arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil. Les appareils en question sont commercialisés dans les sections généralistes des grandes surfaces de bricolage, sur les chaînes de télé-achat et également sur Internet.

Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît appelez-nous au : 0032 2269 4675.

WAGNER s'engage à produire des appareils de la plus haute qualité et présente ses excuses à toutes les personnes touchées par ce désagrément.